

卧式砂磨机设备的操作维护人员要熟悉掌握设备的结构性能及各部件的名称、规格、作用。操作人员要以润滑图所标注的各部要求润滑，保持润滑点清洁。运转中注意检查各部轴承温度不超过 32℃，并检查各部螺栓有无松动，有无异常声响，给矿给水是否均匀，筒体有无漏浆现象，卧式砂磨机的电机电流、电压是否正常。传动部分防护罩是否完好。保持卧式砂磨机设备环境卫生清洁，除运转部分外，卧式砂磨机其余各部分均要随时处理。在使用一段时间以后要对球磨要进行检查、维修。